



Widok na nieruchomość z lotu ptaka



Główny dojazd do budynku od strony ul. Barwnej o nawierzchni bitumicznej (parking za ogrodzeniem)



Widok ogólny na budynek - elewacja północno-wschodnia i zachodnia




Widok na budynek od strony parkingu




Główne wejście do budynku


► Poziom parteru




Główne wejście do budynku



Komunikacja – wejście na poddasze




Kradzież rur



Sala konsumencka



Sala konsumencka - Bar - uszkodzenia w suficie




Komunikacja



Toaleta męska



Toaleta dla niepełnosprawnych



Pokój służbowy




Pomieszczenie porządkowe



Pomieszczenie ochrony


► Poziom poddasza




Wejście na poddasze




Komunikacja




Uszkodzenia po łamaniu i kradzieży – wyrwany osprzęt, rury miedziane, tablica




Komunikacja, skradzione oświetlenie





Uszkodzenia po kradzieży - wyrwana tablica elektryczna, kradzież rur miedzianych




Pokój biurowy





Pokój hotelowy z łazienką



Pokój hotelowy



Kabiny prysznicowe (pozrywany biały osprzęt)



Pokój hotelowy, łazienka

► Poziom piwnicy



Magazyn baru



Magazyn oleju



Kotłownia - kocioł olejowy, powietrzna pompa ciepła